

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年12月15日

天气: 小雨

星期: 五

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 华容县4×20MW炉排炉农光互补光伏项目

监理工作情况	一期: 部分区域清缺验收。
	二期: 英之诚区域打桩偏斜量较大, 已通知管理人员要求进行整改。现场地基平整度不足, 地基质量未达到设计要求, 管理层面没有实质性地施工态度。

甘肃酒泉区域灌浆速度较慢, 由于边坡灌浆厂离施工现场较远, 总包单位未给发机砖砌若层, B01~B08区支模, 混凝土泵未到位, 现场灌浆质量不足, 施工分包机具损坏严重, 后续工程将滞后于前, 需尽快拿出后续工作方案和计划。  
总包

施工情况	承包单位	施工内容及进度
	甘肃酒泉 英之诚 南国园林 湖南五人 中航重机	1. 一期部分区域清缺验收。 2. B04、B09、B05区部分人孔支模, 混凝土泵。 3. B03(10KV线下)、B09、B08区打桩147根。 4. B35区立柱焊接14个。 5. 场内道路修筑。 6. 下雨天气, 场内泥泞, 施工困难。

其它事项	英之诚区域地基质量未达到设计要求, 灌浆速度较慢, 施工进度滞后于前, 需尽快拿出后续工作方案和计划。	
	施工进度滞后于前, 需尽快拿出后续工作方案和计划。	

本日现场监理人员	高永海、孙海波、王彦虎、王丽娟
记录人:	孙海波

总监(总监代表): 孙海波

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建