

监理日记()

日期: 2018 年 4 月 20 日

星期: 五

工程名称: 华能甘肃×××××光伏电站项目

天气: 阵雨
气温: 21.2 ~ 22.8°

监理工作情况

现场巡视中发现, B01区拓地沟深度不够, 墙体直径达不到设计要求, 已发通知单, 责令整改。

承包单位		施工内容及进度
英茂	海霖	1. 二期组件调查 2. 二期B07区光伏组件更换700 3. 二期B07区地网架杆 4. 二期柜体防腐处理248个 5. 二期B07区地沟开挖 6. 二期B07区地坑盖安装 7. 二期地网架杆、拓地沟回填

其它事项

现场安全无事故

本日现场监理人员: 于维龙 韩恩恩

记录人: 于维龙

总监(总监代表): 黄平

