

2017年3月16日 星期: 四	天气: 白天: 多云 夜间:	气温: 最高 14℃ 最低 8℃
工作内容、遇到问题及其处理 施工中存在的问题: 1. 在10区组件安装时有个别施工人员对组件造成背板划伤. 已通知现场负责人进行整改. 2. 部分施工人员的反光服穿戴不合理. 在现场已进行技术交流. 要求所有施工人员加强安全意识. 3. 施工进度: 1. 10区组件安装360块. 压框完成30根. 巡查现场: 1. 业主单位人员对压框进行检查.		

注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写, 填写的主要内容包括:

- (1) 天气和施工环境情况。
- (2) 当日施工进度情况。
- (3) 当日监理工作情况, 包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
- (4) 当日存在的问题及处理情况。
- (5) 其他有关事项。

2. 在填写本表时, 内容必须真实, 力求详细. 须使用蓝黑或碳素钢笔填写, 字迹工整、文句通顺。

3. 本表式为推荐表式, 各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式, 但应包括本表式要求的主要内容。

