

兴泰晟旭辉塑料屋顶 2.70MW 分布式光伏项目监理工作汇报	
监理工作情况	施工方现场施工安全防护措施不到位，安全意识较差。 施工人员现场施工未佩戴安全帽，高空作业人员安全帽、安全带均未佩戴。细杆焊接防火措施不到位，现场已要求施工方进行整改。要求施工方对施工人员做三级安全教育并以书面形式提交建设单位及监理单位。
施工情况	施工人员共计 4 人，进行细杆焊接安装作业。高空作业安全防护措施不到位，施工人员未戴安全帽、安全带，防火措施不到位。
明日计划	进行细杆焊接安装作业，对施工人员高空作业安全防护措施和施工质量严格把手，务必规范施工确保安全生产。
备注	
编辑人员：刘瑞杰 时间：2017.7.1	