

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 26~28°

工程名称: 苏州工业园区金鸡湖商务区200mm管径雨水管工程

监
理
工
作
情
况

巡视检查:

1. 窨井井底平整度检查。
2. 支管安装、检查井井底平整度、检查井井底。
3. 雨水管安装检查平整度、垂直度。
4. 雨水管检查坡度、垂直度。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

苏州
沁
安
能
通

1. 雨水管安装、检查井井底平整度、检查井井底。
2. 雨水管安装、检查井井底平整度、检查井井底。
3. 雨水管安装、检查井井底平整度、检查井井底。
4. 雨水管安装、检查井井底平整度、检查井井底。

其
它
事
项

1. 雨水管安装。
2. 雨水管安装。

本日现场监理人员

沈光、李忠、廖建伟、张乙武

记录人:

总监 (总监代表):

监 理 日 记 (电气)

日期: 2017 年 6 月 16 日

天气: 多云

星期: 五

气温: 20℃ ~ 28℃

工程名称: 通威天门沱湖生态农业示范区 20MW 渔光·林项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场. 2. 主变油枕与本体^{等处}没有跨线连接, 高压套管接头处已不_止衬质有不合格的可能. 要求整改及复查 (验收台家关注项) 3. 高压仓母线没有倒角印花. 要求整改. 问及“后说”竟说: 应问土建, 他是搞电气的. 国网要求不知到. 更谈不上整改. 要求系统自查. 4. 22号 25(17)号 10~12号 等箱变母线没有印花倒角. 绝缘瓷_套电缆直埋. 保护管管口没有倒角. 且埋设深度不够. 要求整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	5.	21号光伏区. 安装光伏组件板的支架上, 管桩上. 工人即不戴安全帽. 也不系安全带. 责令改正.
	6.	各箱变做直流电阻. 绝缘电阻. 打压试验.
	7.	一次仓整体打压. 断路器试验.
其 它 事 项	8.	综合楼暗敷线管穿线没有护口.
	9.	断路器动触指镀银层有厚度不够. 可能要求复查 (按关注项)
本日现场监理人员		王 洪光 李 万忠 唐建民 张 玉斌
记录人:		张 玉斌 总监 (总监代表):