

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月6日 星期三	气候	多云	气温	17-28℃
监理单位动态:	3人		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	管理5人, 整改3人, 加固15人				
施工机械动态:	焊机4台, 升降机4台				
施工进度情况	钢结构加固完成80.5%				
检查发现的问题	1. 质量问题: ① 桥架无固定, 工艺不符合要求; ② 钢结构加固材料进场报验及焊条检验报告不齐; 2. 安全问题: 巡视现场特种作业人员相关证件, 极个别没带。				
处理措施、意见、结果	1. 汽修区屋面桥架要求进行整改。 2. 尽快补齐材料的进场报验单及检验报告。 3. 要求现场所有特种作业人员必须随身携带带工作证件方可施工。				
协调内容或其他	正常				
记录人	常庆斌		总监签阅	唐利	