

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017年9月28日 星期四	气候	晴	气温	11~22℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 管理5人, 加园10人 施工机械动态: 焊机2台, 升降机2台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	钢结构加固完成98%				
检查发现的问题	1. 质量问题. 钢结构材料有些未做除锈防锈处理. 2. 安全问题. 个别施工人员现场未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位尽快对钢结构材料进行除锈 2. 加强施工现场安全教育, 对进场工人让穿戴好防护用品.				
协调内容或其他	正常				
记录人	徐文平		总监签阅	唐剑	