

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 16 日

天气: 晴

星期: 二

气温: 15-25℃

工程名称: 安徽池州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视现场巡视, 发现光伏场区接地扁铁有剥蚀情况, 约 40x4mm, 对巡视工程师周知, C201F-04 中提到的该问题, 施工方仍未整改。 ② 本日巡视发现, 在光伏场区女儿墙模板支护, 墙体砌筑, 本日下午进行墙体保护底板浇筑, 发现发现现场仍未设立防护网, 施工方牌子。 ③ 本日巡视现场巡视, 发现材料人员, 在拆除包裹, 然后同施工方, 机转运至施工现场, 为防止材料区发生材料损坏, 发现场区施工, 人员禁止进入, 必须将材料区至施工现场用网围拆, 要求施工人, 员严格按照规范施工、注意保护现场材料。 ④ 本日巡视发现, 在光伏场区, 发现材料人员, 在拆除包裹, 然后同施工方, 机转运至施工现场, 为防止材料区发生材料损坏, 发现场区施工, 人员禁止进入, 必须将材料区至施工现场用网围拆, 要求施工人, 员严格按照规范施工、注意保护现场材料。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
其 它 事 项	中国葛洲坝集团电力有限责任公司	① 本日光伏场区北区挖机 1 台进行接地扁铁开挖, 25 人进行组网安装, 及组网材料工作, 10 人进行支梁安装。 ② 本日二期 10 人进行光伏板安装, 15 人进行支梁及组网材料, 15 人支梁安装, 70 人进行组网材料, 打桩机 3 台进行桩基打孔。 ③ 本日巡视发现, 在光伏场区, 发现材料人员, 在拆除包裹, 然后同施工方, 机转运至施工现场, 为防止材料区发生材料损坏, 发现场区施工, 人员禁止进入, 必须将材料区至施工现场用网围拆, 要求施工人, 员严格按照规范施工、注意保护现场材料。 ④ 本日巡视发现, 在光伏场区, 发现材料人员, 在拆除包裹, 然后同施工方, 机转运至施工现场, 为防止材料区发生材料损坏, 发现场区施工, 人员禁止进入, 必须将材料区至施工现场用网围拆, 要求施工人, 员严格按照规范施工、注意保护现场材料。
本日现场监理人员	赵毅、丁、丁俊	
记录人: 丁俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 张明生	