

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 8 月 30 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 23-30℃

工程名称:

监
理
工
作
情
况

- ① 本日巡视发现二期东边区域发现大量铝丝垫片散落在地上, 个别接触支架间铝丝未上, 等问题已发监理工作联系单 C207-15 要求整改, 并要求二期电缆沟回填须铺砂垫层, 严禁违规施工, 设计要求施工, 附报工单及时汇报。
- ② 本日二期并网 OCUW。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

烟台洲坝
建设有限公司

- ① 光伏场区二期东边区域发现大量铝丝垫片散落在地上, 个别接触支架间铝丝未上, 等问题已发监理工作联系单 C207-15 要求整改, 并要求二期电缆沟回填须铺砂垫层, 严禁违规施工, 设计要求施工, 附报工单及时汇报。
- ② 二期东边区域发现大量铝丝垫片散落在地上, 个别接触支架间铝丝未上, 等问题已发监理工作联系单 C207-15 要求整改, 并要求二期电缆沟回填须铺砂垫层, 严禁违规施工, 设计要求施工, 附报工单及时汇报。

其
它
事
项

本日发监理工作联系单 C207-15。

本日现场监理人员

赵毅、王、刘俊

记录人:

刘俊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

刘俊