

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 09 月 25 日

天气: 多云

星期: 日

气温: 23-29℃

工程名称: 安徽滁州 40MW 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	① 本日巡视光伏区发现光伏区过路电缆沟因材料转运造成不足问题正在整改中。该区域、因树木砍伐造成阵列、本日巡视阵列支架、草皮区域、螺丝垫片散落问题已整改。植草砖在桩问题尚未整改。 ② 本日预制管桩进场 5 车、明日打桩可正常施工。本日完成并网 4 台箱变。				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="379 1160 555 1238">施工单位</th><th data-bbox="555 1160 1437 1238">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="379 1238 555 1585"> 中国能源建设集团电力工程有限责任公司 </td><td data-bbox="555 1238 1437 1585"> ① 二期 1#-2#塔之间电缆沟回填、挡土 1 台。 ② 二期箱变区域本日 8 人因阵列表、1 人接地焊接、1 人过路电缆沟整改。 ③ 本日预制管桩进场 5 车、本日并网 5 MW。 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施工内容及进度	中国能源建设集团电力工程有限责任公司	① 二期 1#-2#塔之间电缆沟回填、挡土 1 台。 ② 二期箱变区域本日 8 人因阵列表、1 人接地焊接、1 人过路电缆沟整改。 ③ 本日预制管桩进场 5 车、本日并网 5 MW。
施工单位	施工内容及进度				
中国能源建设集团电力工程有限责任公司	① 二期 1#-2#塔之间电缆沟回填、挡土 1 台。 ② 二期箱变区域本日 8 人因阵列表、1 人接地焊接、1 人过路电缆沟整改。 ③ 本日预制管桩进场 5 车、本日并网 5 MW。				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	赵毅、丁立、孙俊				
记录人: 孙俊	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 沈国华				