

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 8月 22日

星期: 星期二

天气: 多云

气温: 24°/31°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视升压站时, 发现电控楼、GIS室楼、综合楼等避雷网和接地网断线卡制作不规范, 已现场指出, 令施工单位立即进行整改。 3. 巡视光伏区28#、29#区域时, 发现外围接地网地沟个别处挖掘深度不够, 已现场指出, 令施工单位进行了整改。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 升压站电控楼、GIS室、综合楼等避雷网和接地网断线卡制作施工。 2. 光伏区1#、24#、30#等区域支架按装、组件按装、组件、汇流箱布线施工, 管柱立柱焊接、部分接地网制作, 29#、30#、28#外围接地网地沟土方挖掘施工, 31#区域冬暖大棚砌砖等继续施工。 3. 光伏区9#-17#区域进行消缺整改施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔令才		总监 (总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建