

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 8 月 24 日

星期: 星期四

天气: 晴

气温: 15°/30°

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

1. 正常巡视现场。
2. 巡视光伏区24#区域时,发现个别处接地网制作不规范和地沟深度不够,已现场指出,令施工单位立即进行了整改。
3. 巡视光伏区30#区域时,发现个别组件安装人员施工不规范,有野蛮施工的情况,对相应施工人员进行警告并要求施工项目部进一步加强管理,杜绝此类情况再次发生。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 升压站电控楼、综合楼、GIS室等避雷网和接地网断线卡制作施工,场内地面进行消缺整改施工。
2. 光伏区1#、30#区域支架安装、组件安装;24#区域汇流箱、箱送变布线施工,部分接地网制作;31#区域农网冬暖大棚新开基础土方夯实施工、砖石砌施工。
3. 光伏区9#-17#区域等进行消缺整改施工。

其
它
事
项

本日现场监理人员

记录人: 孔金才

总监(总监代表): 徐文友

江苏省建设厅监制

