

监 理 日 记 (里 湖)

日期: 2017年8月26日

星期: 星期六

天气: 晴

气温: 15°/28°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	1. 正常巡视现场。 2. 巡视光伏区24#区域时,发现个别处组件汇线施工不规范,已现场指出,并令施工单位立即进行了整改。 3. 巡视光伏区29#区域时,发现个别施工人员安全措施不到位(未系安全绳),已提出警告,并令其进行了改正。 4. 巡视升压站时,对污水处理设备配电箱等装置进行了检查,发现了一些问题,已现场指出,并令施工单位限期整改。	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 1. 升压站综合楼、GIS室、场内水泥砖块地面等处进行消缺整改施工;对污水处理池内的设备进行清理。 2. 光伏区7#区域组件接装;24#、29#区域组件汇线、汇流箱布线施工;光伏区31#区域冬暖大棚月砖砌等工作继续施工。 3. 光伏区14#、15#、16#区域进行消缺整改施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人: 孔金才		总监(总监代表): 徐文龙

江苏省建设厅监制

