

监 理 日 志 ()

日期: 2017年5月21日

天气: 多云

星期: 6

气温: 31/20℃

工程名称: 海盐县工业园区开发有限公司50兆瓦光伏电站

监理工作情况

现场巡视发现光伏区一次预埋铁件基础预埋件未做防腐处理已要求承包商立即组织对所有预埋件进行镀锌处理。并要求设计院出具光伏区预埋铁件防腐处理专项施工方案,以便电气组对光伏区预埋铁件防腐处理进行专项施工。

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	西北咨询 山东同发	1. 光伏区逆变器基础浇筑3个, 基础浇筑完成2个, 剩余浇筑1个 6C. 2. 光伏区基础浇筑6个, 26C. 3. 光伏区逆变器主控室5个, 13C. 4. 光伏区同轴电缆开挖, 基础浇筑, 16C. 5. 逆变器基础浇筑完成2个, 7C.

其它事项

本日现场监理人员: 徐乐峰 孙海 田景峰

记录人: 孙海 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):