

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 6月 24日

星期: 六

天气: 阴

气温: 28/21℃

工程名称: 海文县变电站50kV母线及电缆工程

监理工作情况
 巡视进线走廊及设备安装及支架. 发现少板螺栓
 遗漏未安装. 螺栓未紧固. 缺少垫片. 平整度不够.
 和定值核对问题. 已要求施工单位整改落实.

	施工单位	施工内容及进度
施工情况	河北咨询 山西同发	1. 土建工程验收合格, 浇筑2个, 组件安装180组, 50% 2. 土建工程验收合格, 浇筑2个, 组件安装, 20% 3. 土建工程验收合格, 浇筑10% 4. 电气工程验收合格, 直流电源系统, 高压电缆头制作,
其它事项		高压电缆耐压试验. 27% 5. 电气工程验收合格, 直流电源系统, 高压电缆头制作, 试验, 二次电压回路及安装, 国机新设备调试设备, 气象站安装 电缆整理, 高压电缆耐压试验, 50kV电缆耐压试验, 110kV电缆耐压试验, 30%
本日现场监理人员	陈建峰	李海 田学军
记录人: 李海		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):