

监 理 日 志

工程名称: 海盐县维新镇海盐有限公司500kV变电站

日期	2017年2月2日 星期四	气候	晴	气温	38/28℃
监理人员动态: 3人在现场		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 魏永明、王亚林、王亚林		电气组3人。电气组2人。			
施工机械动态: 正常良好。					
施工进度情况	1. 土建工程完成安装20组。电气组3人。 2. 土建工程完成安装20组。电气组5人。 3. 电气工程直流电缆敷设300m, 敷设电缆3x240型 4. 送电间隔二次电缆敷设及调试, PT柜及母线, 电气组2人。 由于施工没有完成, 今后将继续施工。				
检查发现的问题	1. 电缆敷设时大量的支架螺栓未紧固, 已要求施工方予以紧固。 2. 有少数螺栓松动, 已要求施工方予以紧固。 3. 组件安装时螺栓未紧固, 斜拉杆未拉或拉不到位, 组件安装时未按要求设计子母设置。 4. 组件安装时未按要求设计子母设置。 5. 组件安装时未按要求设计子母设置。				
处理措施、意见、结果	1. 组件安装时螺栓未紧固, 斜拉杆未拉或拉不到位, 组件安装时未按要求设计子母设置。 2. 组件安装时未按要求设计子母设置。 3. 组件安装时未按要求设计子母设置。				
协调内容或其他	1. 组件安装时螺栓未紧固, 斜拉杆未拉或拉不到位, 组件安装时未按要求设计子母设置。 2. 组件安装时未按要求设计子母设置。 3. 组件安装时未按要求设计子母设置。				
记录人	李海		总监签阅		