

监 理 日 志

工程名称: 海盐县雄镇卫生院有限公司50kV变电站		气候: 晴	气温: 34/24
日期: 2017年8月6日 星期四	材料进场、取样见证、合格情况		
监理人员动态: 3人在现场			
施工方人员动态: 施工队长			
施工机械动态: 正常良好			
施工进度情况	1. 土建工程未施工。 2. 土建工程未施工。 3. 电气工程未施工。 4. 电气工程未施工。		
检查发现的问题	1. 电气工程未施工。变电站核相及张弛铭牌, 中压站核相件已送至会议室, 施工队派人。 2. 由于雨水较多, 积水较多, 无法施工。 3. 施工队施工, 将变电站大门封锁。 4. 施工队施工。		
处理措施、意见、结果	1. 立即组织施工队及人员对变电站进行清理。 2. 暴雨过后立即组织力量对已安装支架, 组件, 逆变器, 汇流箱等进行检查。发现险情及时汇报并采取措施。 3. 将暴雨后的积水清理干净。 4. 施工队施工, 将变电站大门封锁。		
协调内容或其他	1. 施工队施工, 将变电站大门封锁。 2. 施工队施工, 将变电站大门封锁。 3. 施工队施工, 将变电站大门封锁。		
记录人: 王海波	总监签阅:		