

监 理 日 志

工程名称: 海丰县裕隆新能源有限公司50MW光伏发电		气候: 晴		气温: 28/19℃
日期: 2017年7月1日 星期二	材料进场、取样见证、合格情况:			
监理人员动态: 3人到场				
施工方人员动态: 土建3人, 电气3人				
施工机械动态: 正常良好				
施工进度情况	1. 土建2号元C施工。 2. 土建西桁架安装, 电气C。 3. 电气C1A-2A集电线路清理畅通, 电气C3C。			
检查发现的问题	1. 高压变位2位主变及整理完成, 35kV及110kV设备投运。 发电前检查完成, 共10C。 今日完成原因 1) 场地内积水较多, 设备旁积水较多, 已快速处理。 2) 水出以阻工, 将对石泥进行清理, 综合整理施工。 2) 现场组件, 电缆敷设。			
处理措施、意见、结果				
协调内容或其他				
记录人: 王A	总监签阅:			