

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 5 月 8 日

星期: 二

工程名称: 干渠三村

天气: 阴

气温: 20-27℃

监 理 工 作 情 况	今日巡视: 1) 巡视北干渠: 北干渠部分不符合要求, 偏差大 对控制模间件厚度不符。该处应整改, 直到合格 2) 地下部分浇筑 混凝土浇筑孔尺寸符合要求, 无杂物 3) 排地漏材料按图施工 4) 汇流槽材料按图施工, 无杂物 5) 该处施工人员做好安全防护, 用红绳围起, 严禁 随意进入 6) 下发通知单对现场问题提出整改要求及提示				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>十一 种 技</td><td> 施工人数: 12人 设备: 1台吊钩机2台, 1台叉车 1台吊车 钻孔: 52处 浇筑地下: 70个 地上27个, 材料处理200 支架: 36组, 延伸: 36组, 防护网地60组 逆变器10台 汇流槽2台 光伏板: 7km 延伸入场: 2条 </td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	十一 种 技	施工人数: 12人 设备: 1台吊钩机2台, 1台叉车 1台吊车 钻孔: 52处 浇筑地下: 70个 地上27个, 材料处理200 支架: 36组, 延伸: 36组, 防护网地60组 逆变器10台 汇流槽2台 光伏板: 7km 延伸入场: 2条
施工单位	施 工 内 容 及 进 度				
十一 种 技	施工人数: 12人 设备: 1台吊钩机2台, 1台叉车 1台吊车 钻孔: 52处 浇筑地下: 70个 地上27个, 材料处理200 支架: 36组, 延伸: 36组, 防护网地60组 逆变器10台 汇流槽2台 光伏板: 7km 延伸入场: 2条				
其 它 事 项					
本日现场监理人员	王 俊				
记录人:	总监理工程师:				

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建