

监 理 日 志

日期：2017 年 08 月 14 日
星期： 星期一

天气：雷阵雨
气温： 25~31℃

工程名称： 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量安全验收情况： 1. 乐业公司总部对项目进行初验，上午对两个屋面汇流箱安装稳定性、通讯线及直流电缆布线、防火封堵、屋面组件安装数量及位置等进行质量进行检查验收现场发现防火封堵不到位、螺丝生锈等缺陷，我方协助业主对缺陷进行整理，出具整改单，要求施工方按照要求及时整改。 2. 下午对预制舱及箱逆变进行检查，主要查看二次接线，设备型号，安全消防配备等进行检查，除发现个别二次接线标识不全外，其他正常。 3. 下午对监理及施工方资料进行检查，发现个别材料厂家资质不全以及隐蔽工程现场照片偏少外，无明显缺失，已要求施工方尽快补齐。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	现场无人员施工，配合业主初验
其 它 事 项	业主方四人现场安全质量及施工资料初检验收，并出具整改单	
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

