

监 理 日 志 ()

天气: 多云

气温: 17-28

日期: 2017 年 9 月 10 日

星期: 天

工程名称: 肇庆市职业教育园区 597kV 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场监理人员对场区各分项工程进行了巡视检查,在检查过程中发现北区3#食堂-预制块施工时,预制块底部防水层未做好,及时通知记录员立即整改,经检查已整改完毕。	
施 工 情 况	施 工 单 位 南 东 东 送 里 力	施 工 内 容 及 进 度 1. 南区宿舍楼浇筑。 2. 3#食堂预制块浇筑完成。 3. 北区8#双跨连廊柱浇筑。 4. 北区10#双跨连廊支梁浇筑。 5. 北区6#双跨连廊柱浇筑。 6. 北区3#双跨连廊光伏支架梁浇筑完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张, 小
记录人: 张, 小		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李, 思