

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 9 月 13 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 13° - 26°

工程名称: 常州高新区 597 兆瓦分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

现场监理人员对施工现场进行了巡视检查。在检查过程中发现 10# 逆变器下坑时，屋面洞口盖板未盖，坑口未设围栏。单位立即整改恢复，经检查已整改完毕。

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

南京东送电力

1. 南区综合楼屋面垃圾清理。
2. 北区 6# 逆变器光伏支架及屋面接地安装。
3. 南区 3# 食堂预制梁就位安装。
4. 北区 10# 逆变器支架横梁调平、组件安装。

其
它
事
项

本日现场监理人员

陈子华

记录人: 陈子华

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李卫忠