

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 7 日

天气: 阴有雨

星期: 三

气温: 28℃

工程名称: 海盐光伏科技电站项目

监 理 工 作 情 况	今日上午去屋面检查漏雨的情况。四个厂房都有漏水情况。主要是厂房建设时、天沟与屋面彩钢瓦搭接不到位造成的。天沟又堆积好多垃圾造成排水不畅。因此而漏水。也主要求施工单位给处理一下。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度 上午去屋面做检查漏水情况。 下午安装洗清系统。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		闫林彪	
记录人: 李勇		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 徐彪	