

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县2017年第一批村级光伏扶贫电站

日期	2019年7月2日 星期三	气候	晴	气温	20~30℃
监理人员动态:	监理人员共计4人	材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生。			
施工方人员动态:	施工方人员共计13人				
施工机械动态:	现场暂无大型施工机械				
施工部位进度情况	第一、各村点未安装光伏板进行围档施工。 第二、老虎沟门村、消缺整改。 第三、上窝铺村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查,施工人员劳保用品穿戴齐全,未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查老虎沟门村消缺整改情况,经检查发现:未按规定设置安全警示标志,接地焊接焊渣未清理,搭接面积不够。告知相关施工人员抓紧时间进行消缺整改。				
处理措施、意见、结果	今日现场暂无处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	现场暂未有改修内容。				
记录人	王健	总监签阅	马翔		