

监 理 日 志

工程名称: 丰宁满族自治县第一批贫困村光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月8日 星期二	气候	晴转多云	气温	14~28℃
监理单位动态: 监理单位共计4人		材料进场、取样见证、合格情况: 现场暂无上述情况发生			
施工方人员动态: 施工方人员共计13人					
施工机械动态: 现场暂无大型施工机械					
施工进度情况	第一、各村点未安装围栏的进计围栏施工。 第二、朗州3村消缺整改。 第三、张营3村消缺整改。				
检查发现的问题	第一、对现场进行安全巡视检查、施工人员劳保用品穿戴齐全, 未发现饮酒、精神不振者。 第二、巡视检查朗州3村消缺整改情况、发现球池焊杆焊渣未清理、塔楼面积不够、个别跨线管断裂, 部分汇流箱在道路旁管架下降,				
处理措施、意见、结果	告知施工单位抓紧时间消缺整改。 今日暂不处理措施、意见、结果。				
协调内容或其他	今日现场未有协调内容				
记录人	王健		总监签阅	苗宇明	