

监 理 日 记()

日期: 2017 年 11 月 24 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 12°

工程名称: 南网现代服务基地

监
理
工
作
情
况

检查顶管作业人员未戴安全帽,要求当场整改。
 支架基础与墩浇筑检查,发现模板拼缝不严,有漏浆(模板接缝)。经检查发现,且不符合设计要求。已通知分包负责人进行整改。
 砌体工程监理单位进行了验收(监理单位在场)。并开箱进行检查,外观无发现缺陷,验收合格。

承包单位

施工内容及进度

施
工
情
况南网现代服务
有限公司

支墩浇筑。
 顶管作业。
 模板支设吊架。

其
它
事
项

本日现场监理人员

田国海

记录人:

田国海

总监(总监代表):

李德军

江苏省建设厅监制

