

天气: 晴列多云

气温:  $26^{\circ} \sim 34^{\circ}\text{C}$

工程名称: 涉猎武鸣太平镇50MW光伏电站项目

监  
理  
工  
作  
情  
况

1: 列增政部检查有木该做(国坪反, 顶五该做领)  
国坪 五该做综合居下几坪边砂, 水电该开槽。

2: 23<sub>4</sub> - 25<sub>4</sub>, 19<sub>5</sub> 故戊寅支架.

3:34 连接支架校坝 记录箱接线

4: 30 及 40 以下应含电缆沟铺砖, 按电缆孔论。

5: 与BPC刘涛谈过, 中警政司款。

1. 看(实)文(理)的(也)差(和)

承包单位

### 施工内容及进度

### 施工情况

少西老能  
中校二三

灰土砌墙有5名本项做(围护及顶模板)4名  
瓦工砌筑(围护)3名机电开槽6名瓦工在洗  
盆外地坪34.25.25.19分制有8人20人12人15  
22名灰土支梁灰土及有一人瓦工用泥为铺砖灰土及  
修墙有另小塔机开沟灰土及有8名2分制记造新接电  
线。

其它事项

分析现状问题：1. 30度角度的角较不规则要整改，2. 以集水  
要清投下现象，考虑是否还整体拆除，3. 新设如以设新设各型  
类味等上被有防生错，如要又不规则要整改，4. 长起较新应  
定圆的半4m. 不定有角。

本日现场监理人员

记录人:

总监（总监代表）：