

监 理 日 志 ()

日期: 2018年 1月22日

天气: 阴

星期: 一

气温: 14-21℃

工程名称: 洪泽县武江区宁武镇50MW农业光伏电站

监 理 工 作 情 况

- ① 对光伏区消缺进行跟踪检查, 要求各队整改消缺要全面, 特别江流箱、组件电缆头的端接、MC4插头等; 要求现场围栏及五道口有警示标牌, 防止外人进入触电。
- ② 对现场安全进行巡视, 要求现场围栏破坏地方尽快修复, 防止外人进入, 要求工人佩戴好安全帽。

施 工 情 况

施 工 单 位

施 工 内 容 及 进 度

中 广
核 西
二 兴
三 能

- ① 现场道路基础设施2共2人。
- ② 现场江流箱底部回填土共4人。

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙富斌、王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌