

监 理 日 志 ()

日期: 2018 年 4 月 20 日

天气: 阵雨

星期: 五

气温: 21-28℃

工程名称: 桂德武地区宁武镇 50MW 农业光伏电站.

监
理
工
作
情
况

- ① 上午对光伏区进行巡视检查, 要求: 汇流箱消缺整改尽快完成! 符合相关标准. 场区内围栏未修补到位的要修补好, 要求工人消缺时注意毒蛇咬伤, 防止触电做安全防护.
- ② 下午因雨整理资料, 学习工程相关规范图集等学习相关安全方面的知识. 要求施工单位尽快整理好工程资料进行归档.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

中
核
二
三
广
西
兴
能

- ① 光伏28区进行汇流箱消缺整改.
- ② 施工单位整理工程资料.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王磊

记录人: 王磊

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙富斌