

监 理 日 志

工程名称: (3) 纳溪区民族小学教学楼2016年村级光伏扶贫电站项目

日期	2017年7月11日 星期二	气候	多云	气温	19-33℃
监理人员动态: 巡视		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	黄工地上村有局部组件还没有安装, 部分人员在进行电器安装及电缆敷设。				
检查发现的问题	1. 和其它项目一样存在质量通病。 2. 突出问题主要是螺旋桩基础沉降明显, 个别螺旋桩桩孔过大, 没有及时回填夯实、支垫, 整体稳定性差。				
处理措施、意见、结果	要求施工方立即对沉降部位和松动的螺旋桩进行回填夯实, 加强支垫的牢固性, 目前正在积极的整改中。				
协调内容或其他					
记录人	王仕晓	总监签阅			