

监 理 日 志

工程名称: (国) 内蒙古自治县2016年村级光伏扶贫电站建设项目

日期	2017 年 7 月 25 日 星期二	气候	多云	气温	21-35°C
监理人员动态:	巡视	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1. 响沙湾乡扣花营村项目光伏区安装完工, 围网未施工。 2. 黄土坎乡涵子村项目光伏区安装及围网全部完工, 项目完成并网。				
检查发现的问题	1. 扣花营村项目存在问题: a. 变压器高压侧引圈烧坏, b. 并网柜柜门没有关闭, c. 汇流箱箱门没有上锁, d. 个别逆变器安装不规范, e. 接地网没有有效接地/未, f. 光伏电缆穿线管没有进行有效固定。 2. 涵子村项目存在问题: a. 光伏区围网树木有严重遮挡, b. 没有主接地网, c. 逆变器、汇流箱及支架松动未紧固。				
处理措施、意见、结果	已向施工方发送邮件, 并附问题照片, 要求及时整改。针对扣花营村项目存在问题, 立即电话通知北京中伙源施工队队长刘总, 要求马上进行整改, 消除所有安全隐患。目前正在整改中。				
协调内容或其他					
记录人	赵悦东		总监签阅		