

日期	2021年7月16日 星期二	气候	晴	气温	36
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 桩进场80根.			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	5号玩打桩80根. 3号及4号桩组件及支撑安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘子后		



日期	2017年1月17日 星期一	气候	晴	气温	36℃
监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 剩余板进场.				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	5号玩板施工, 3号玩组件安装, 4号玩支架安装.				
检查发现的问题	板移位,				
处理措施、意见、结果	移位板全部返工.				
协调内容或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘玉波.		



日期	2017 年 1 月 18 日 星期二	气候	晴	气温	36℃
监理单位动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 部位	柜机施工结束, 3号机吊拉组件安装, 4号机支架安装.				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘坡		



日期	2017年2月19日 星期三	气候	晴	气温	26℃
监理单位动态: 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	4号塔架及组件安装.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘王发.		



日期	2017年7月5日 星期四	气候	晴	气温	36℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况: 剩余支架材料全部进场			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	4号碗扣架安装及支架收尾, 5号碗扣架安装。				
检查发现的问题	组件安装显波浪, 不平正。				
处理措施、意见、结果	总包项目经理承诺 消缺时整改。				
协调内容或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘波		



日期	2027 年 1 月 21 日 星期五	气候	晴	气温	36℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度 部位情况	5号坑 组体及支架安装				
检查发现的 问题					
处理措施、 意见、结果					
协调内容 或其他					

