

日期	2017年8月10日 星期四	气候	晴	气温	35℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况 施工部位	拉筋制作, 13号拉筋安装结束, 3号4号拉筋施 2.				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他					
记录人	张引		总监签阅	刘波	



10 监理单位动态:	材料进场、取样见证、合格情况:
施工方人员动态:	
施工机械动态:	

施工进度情况 施工部位	拉筋制作, 33.43号拉筋施工
检查发现的问题	
处理措施、意见、结果	
协调内容 或其他	

记录人	李引	总监签阅	文王
-----	----	------	----



日期	2017年8月12日 星期一	气候	晴	气温	32℃
监理人员动态: 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	2号、3号、4号、鱼塘拉筋施工。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李	总监签阅	刘士坡		



日期	2022年8月13日 星期五	气候	晴	气温	35℃
监理人员动态: 施工方人员动态: 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	拉结钢筋施工, 23, 33, 43号墙拉结筋安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					



工程名称: 2017年8月14日 星期二	气候	晴	气温	35℃
监理单位动态:		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:				
施工机械动态:				
施工进度情况	28, 33, 43, 直墙拉筋安装, 下发通知单, 针对安全及质量			
检查发现的问题				
处理措施、意见、结果				
协调内容或其他				
记录人	李子	总监签阅	刘玉坡	



监理人员动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

施工机械动态:

施工进度
情况
施工部位

提前制作, 已安装

检查发现的
问题

处理措施、
意见、
结果

协调内容
或其他

记录人

李31

总监签阅

刘坡



由 扫描全能王 扫描创建

监理人员动态:

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态:

施工机械动态:

施工进度情况
施工部位

拉筋制作及安装

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容
或其他

