

监 理 日 志

工程名称：新店镇60mw渔光一体产业园项目

日期	2017年7月9日 星期日	气候	晴	气温	35℃
监理人员动态：	材料进场、取样见证、合格情况：				
施工方人员动态：					
施工机械动态：					
施工部位 进度情况	3号塔打桩，13、23号塔组件及支架安装。				
检查发现的问题	安装组件时脚手架不完全按规范搭设。				
处理措施、意见、结果	总承包经理同意整改加固。				
协调内容 或其他					
记录人	李军	总监签阅	刘玉发		



由 扫描全能王 扫描创建

日期	2017年7月10日 星期二	气候	晴	气温	35°
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度部位情况	33#楼板. 13.23 钢筋、模板及组件安装。				
检查发现的问题	天气热,通知各包单位做好防暑降温措施。				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李引	总监签阅	刘玉发		



由 扫描全能王 扫描创建

日期	2017年7月11日 星期二	气候	晴	气温	33°
监理人员动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:			进场8人,共计16根.		
施工机械动态:					
施工进度情况		3号及4号桩机班, 团体及支架安装至2号塔.			
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果		另对7月10日相关防滑降噪措施, 日够买黄沙及毛竹板等.			
协调内容或其他					
记录人	李工		总监签阅	刘工	



由 扫描全能王 扫描创建

日期	2017年1月12日 星期三	气候	晴	气温	35℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况: 支撑及底部分到货				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	4#塔打桩,2#及3#塔支撑组件安装				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他	材料进场破碎,已通知现场业主				
记录人	李弘	总监签阅	刘工		



日期	2017年7月13日 星期四	气候	晴	气温	35℃
监理人员动态:	材料进场、取样见证、合格情况:				
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	4号墙打拉. 第一个窗进行浇筑.				
检查发现的问题	4号墙抽验, 发现柱位偏移, 需促整修.				
处理措施、意见、结果					
协调或其他内容	督促总包单位资料抓紧上报.				
记录人	李引	总监签阅	刘波		



由 扫描全能王 扫描创建

日期	2017年7月14日 星期五	气候	晴	气温	35℃
监理人员动态:	正常	材料进场、取样见证、合格情况:	支模，模板部分进场。		
施工方人员动态:	正常				
施工机械动态:	正常				
施工部位 进度情况	支模底模已安装，砼浇捣底模已浇筑。				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	材料进场未报资料，已通知总包单位。				
记录人	李工	总监签阅	刘工		



由 扫描全能王 扫描创建

日期	2017年7月15日 星期六	气候	晴	气温	35°		
监理人员动态:	正常			材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	正常			极端天气.			
施工机械动态:	正常.						
施工进度情况	5号涵洞施工,23,33支护边仰拱.						
检查发现的问题	气温升高,施工单位合理安排施工时间						
处理措施、意见、结果							
协调内容或其他							
记录人	李工	总监签阅	刘工				



由 扫描全能王 扫描创建