

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 26 日

天气: 晴

星期: 星期日

气温: 15°

工程名称: 无锡金溢达光伏科技有限公司威孚屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	今日现场巡视内容: 1、接地扁铁焊接, 要求搭接长度符合要求, 基面清理干净后进行防腐 2、设备接线, 要求保证铜鼻子压接紧实, 热宿管烘烤无缝隙, 与母排固定无缝隙, 观感良好 3、中达项目现场勘察, 根据实际情况确定放线位置 4、威孚一期 3 号楼安装挡风板, 要求保持观感良好 5、威孚车棚钢结构现场防腐, 要求表面除锈彻底, 不得存在飞溅、油污等杂物, 油漆刷涂要求均匀不得有漏涂、流挂等现象 现场质量安全在可控范围	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	南 通 四 建 上 海 华 声 电 气	二期南侧铺设线缆 设备接线 车棚钢构防腐 18 根, 基础浇筑 12 个,
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康 郁乃雷
记录人: 郁乃雷		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):