

监 理 日 志 ()

日期：2017年 8 月 14 日

天气：多云

星期：星期一

气温：33°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|------------------|--|--------------------------|
| 监理 工作 情况 | <p>今日现场巡视内容： 今日 2#屋面正常施工，存在以下问题： 1、个别光伏方阵前三脚件与地梁尺寸不对 2、地梁底部橡胶软皮部分以为，重叠部位尺寸不够 3、部分方阵支架未进行螺丝二次紧固，螺杆方向未调整一致 针对以上问题要求施工单位及时整改，同时要求施工单位配备必要的项目部管理人员，以强化施工队伍的技术性和安全意识。</p> | |
| 施 工 情 况 | 施工单位 南 通 四 建 | 施工内容及进度 安装支架 39 组 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 朱健康 |
| 记录人：朱健康 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |