

# 监 理 日 志 ( )

日期：2017年 8 月 6日

天气：晴

星期：星期日

气温：38°

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司 5.4MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监理 工 作 情 况	<p>今日现场巡视内容：</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1、2#屋面西南角部位地梁的南北方向主梁档距不准，要求施工单位重新对照图纸进行整改。</li><li>2、对个别采光带之间的方阵离采光带过近，要求在允许的范围内进行调整。</li><li>3、最新的桥架走势图技术交给工人</li><li>4、要求施工单位必须配备资料员和技术员</li><li>5、施工资料未完善，要求施工单位及时安排资料员提供资料报审</li><li>6、要求对新进场的工人进行安全和技术培训，同时做好文字记录</li></ol>	
施 工 情 况	施工单位 南 通 四 建	施工内容及进度  安装地梁 16 组
其 它 事 项		
本日现场监理人员		朱健康
记录人：朱健康		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：