

监 理 日 志

工程名称: 和县31户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月10日 星期五	气候	白天: 晴转多云 夜间: 多云	气温	27℃-34℃
监理人员动态: 现场巡检			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 西埠镇鸡管川场地钻孔. 2. 香泉场地钻孔.				
检查发现的问题	1. 钻孔深度不符合设计要求. 2. 组内前后桩钻孔错位. 3. 钻孔内大量积土.				
处理措施、意见、结果	1. 按照设计要求, 整改及以后的施工. 2. 对错位桩钻孔进行返工处理. 3. 钻孔积土人工掏挖.				
协调内容或其他					
记录人	张海平		总监签阅		