

监 理 日 志

工程名称: 和昌3个户联建光伏扶贫项目.

日期	2017年8月25日 星期五	气候	白天:晴 夜间:晴	气温	24°C-32°C
监理人员动态: 现场巡视.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桩基钻孔					
施工机械动态: 打桩机					
施工进度情况	1、枣林场地进行光伏桩基钻孔;				
检查发现的问题	1、部分桩基钻孔有浮土. 2、现场施工人员未佩戴安全帽. 3、部分光伏桩基纵、横向存在偏差.				
处理措施、意见、结果	1、已通知整改.清理桩基钻孔浮土. 2、 通知 进行安全技术交底. 3、对其纵、横向不合格的桩基进行整改.				
协调内容 或其他					
记录人	张海波		总监签阅		

工程名称

日期

监理人

施工方

施工机

施工进度情况
施工部位

检查发现的问题

处理措施、意见、结果

协调内容
或其他

记录