

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 8 月 27 日 星期四	气候	白天: 小雨 夜间: 小雨	气温	20℃ - 24℃
监理人员动态: 桩基浇筑旁站, 巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 桩基浇筑					
施工机械动态: 挖土机一台, 拖拉机4台					
施工进度情况	1. 香泉场地桩基浇筑旁站。 2. 鸡笼山小学场地桩基浇筑旁站。 3. 枣林场地桩基浇筑。 4. 乌江中学场地进行浇筑前准备工作。				
检查发现的问题	1. 部分桩基孔含有浮土。 2. 部分施工人员未佩戴安全帽。 3. 未对临时电源线进行防护措施。 4. 部分钢筋笼箍筋间距不均匀。				
处理措施、意见、结果	1. 对这部分桩孔内含有浮土进行清理, 或进行二次钻孔。 2. 对施工人员未佩戴安全帽及进行现场安全技术交底。 3. 对临时电源线进行架空, 或者埋入土层。 4. 对箍筋间距不均匀部分进行调整或者二次绑扎。				
协调内容或其他					
记录人	赵红武		总监签阅		