

监 理 日 志

工程名称: 和县引卢户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月9日 星期一	气候	白天: 晴 夜间: 晴	气温	22.2~28.2
----	---------------	----	----------------	----	-----------

监理人员动态: 现场巡视 拉基诺诺诺

材料进场、取样见证、合格情况:

施工方人员动态: 组件安装

施工机械动态:

施工进度
部位情况

1. 有泉组件安装
2. 马江中学 ~~支~~ 件安装
3. 马江中学支架安装
4. 马江中学支架安装
5. 历阳中学地基检查

检查发现的
问题

1. 部分组件安装角度存在偏差, 组件纵横向有错位.
2. 马江中学支架螺丝部分缺少螺帽.
3. 历阳中学个别桩基深度不够.

处理措施、
意见、结果

1. 对有泉有问题组件及时调整.
2. 马江中学问题支架螺丝增加螺帽.
3. 历阳中学问题桩基重做.

协调内容
或其他

记录人

邵伟

总监签阅