

监 理 日 志

工程名称: 和顺3个户联建光伏扶贫电站项目.

日期	2017年9月11日 星期二	气候	白天: 小雨 夜间: 阴	气温	18℃-25℃
监理人员动态:	现场巡视.		材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态:	支架. 组件安装				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 支架安装巡视. 发现部分螺母未紧固. 2. 组件安装巡视.				
检查发现的问题	1. 支架安装施工. 发现问题: 部分螺母未紧固. 压块螺栓不合格. 缺少垫片. 2. 组件安装施工. 存在问题: 组件背面钢钉不在同一平面. 下沿未拉一条线错位.				
处理措施、意见、结果	1. 支架安装. 立即进行整改. 2. 组件安装: 立即进行相应的调整. 以上问题整改后报监理单位验收.				
协调内容或其他					
记录人	张红武		总监签阅		