

监 理 日 志

工程名称: 和合31个户联建光伏扶贫县立项目

日期	2017年9月17日 星期四	气候	白天: 晴 夜间: 大风	气温	21℃ ~ 28℃
监理单位动态: 现场巡查		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 组件安装、电缆沟开挖					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 马江中学电缆沟开挖, 扁铁焊接 2. 善后电缆沟开挖, 扁铁焊接				
检查发现的问题	1. 马江中学电缆沟深度达不到, 扁铁焊接未做防腐措施 2. 善后电缆沟开挖深度达不到, 个别支架压块未紧固				
处理措施、意见、结果	1. 对马江中学电缆沟深度继续增加, 对焊接扁铁用沥青漆防腐 2. 善后支架到每个洞的电缆沟深度增加, 对有问题的压块及时调整 3. 施工方对已下发通知单ZHJL-HXFP-009已回复并整改				
协调内容或其他					
记录人	王红武		总监签阅		