

监 理 日 志

工程名称: 和昌31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月21日 星期__	气候	白天: 有 夜间: 雨	气温	20℃~27℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 直流电缆接线施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 龙华电缆沟直流线缆安装. 2. 清伟直流红接驳线施工. 3. 驻马直流接驳线施工.				
检查发现的问题	1. 龙华电缆沟河水较多, 扁铁焊接不符合规范, 电缆线管未做封堵. 2. 清伟 清伟个别支架压块未紧固; 虫果板未紧固; 电缆线管未做封堵. 3. 驻马个别接地板在环网接地板生锈.				
处理措施、意见、结果	1. 龙华施工现场要求施工方排除污水, 对施工人员进行技术交底, 对不符合的焊接扁铁重新施工, 电缆线管做封堵. 2. 清伟场地对未紧固虫果板、压块及时整改, 电缆线管做封堵. 3. 驻马场地要求施工方对接地板更换及整改.				
协调内容或其他					
记录人	邵 伟		总监签阅		