

监 理 日 志

工程名称: 和城31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月22日 星期五	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	19°C ~ 21°C
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 直流电缆接线施工					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白果直流电缆沟开挖 2. 马江中学电缆管接线施工				
检查发现的问题	1. 白果现场施工工人未佩戴安全帽 2. 马江中学电缆线管未做封堵 3. 马江新圩直流电缆未做套管 4. 白果直流电缆线管未做封堵				
处理措施、意见、结果	1. 要求白果现场施工工人佩戴安全帽 2. 要求马江中学现场负责人对施工人员进行技术交底, 对直流电缆线管及时封堵 3. 马江新圩对未套管直流电缆及时整改, 整改过后报市监理部 4. 对白果施工工人要求直流电缆线管及时封堵				
协调内容或其他					
记录人			总监签阅		