

监 理 日 志

工程名称: 和顺3个户关联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年9月26日 星期三	气候	月: 阴 夜: 阴	气温	21°C ~ 26°C
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 直流电缆接线安装 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 鸡笼山直流电缆接线安装 2. 枣林土直流电缆接线安装 3. 新民 3. 新民直流电缆接线安装				
检查发现的问题	1. 鸡笼山场地部分扁钢焊接未做防腐; 扁钢焊接面积不够。 2. 枣林场地部分组件压块安装未紧固; 3. 新民场地部分支架螺栓未紧固。				
处理措施、意见、结果	1. 鸡笼山场地要求施工人员对扁钢焊接部位及时防腐。 2. 枣林场地要求施工人员对支架组件逐一排查并整改。 3. 新民场地要求施工人员对支架组件逐一排查并整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		