

监 理 日 志

工程名称: 和昌31个户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月1日 星期日	气候	时间: 上午 夜间: 阴	气温	21℃~26℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 直流电缆安装、组链装					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 白果场地组件安装 2. 鸡笼山直链直流电缆安装 3. 新民				
检查发现的问题	1. 白果场地组件安装部分侧压块未装未紧固, 光伏板之间间距偏差较大. 2. 鸡笼山场地直流线预留较短. 3. 新民场地部分螺栓未紧固.				
处理措施、意见、结果	1. 要求白果场地施工人员进行侧压块未紧固部分, 光伏板及时整改。 2. 鸡笼山场地要求施工方重新接线 3. 要求新民场地施工人员逐一排查及整改.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		