监 理 日 志

工程名称: 和合31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月6日 星期五	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	21℃ ~ 25℃
监理人员动态: 现场巡视			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 电气安装, 组件支架整改					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 历阳镇电气安装 2. 鸡笼山场地组件、支架整改				
检查发现的问题	1. 历阳镇电气安装电缆线未紧固。 2. 鸡笼山场地部分支架螺栓未紧固。 3. 新民场地部分南钢焊接面积不够				
处理措施、意见、结果	1. 要求历阳镇场地汇流箱电缆线紧固。 2. 要求鸡笼山场地对组件、支架逐一排查并整改。 3. 要求新民场地对南钢焊接面积不够部分及时整改。				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		