

监 理 日 志

工程名称: 和县31个户户联建光伏扶贫电站项目

日期	2017年10月7日 星期六	气候	白天: 阴 夜间: 阴	气温	22℃ ~ 24℃
监理人员动态: 现场巡视 施工方人员动态: 电气安装, 组件支架整改 施工机械动态:			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 历阳镇电气安装 2. 乌江新圩场地组件支架整改				
检查发现的问题	1. 历阳镇电气施工人員线缆预留线过短 1. 乌江新圩场地组件中间直流线未做保护套管; 部分支架斜拉材料变形.				
处理措施、意见、结果	1. 要求历阳镇龙华场地施工人員对乌江流箱直流电缆及时整改已确保 线缆 达 线缆长度 到线缆设计要求长度. 2. 乌江新圩场地要求施工人員对直流线缆及时套管, 并对变形支架斜拉及时更换.				
协调内容或其他					
记录人	郭伟		总监签阅		