

# 监 理 日 志

工程名称: 和县31个户联建光伏扶贫电站项目

|                       |                                                                           |    |                 |    |           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|----|-----------|
| 日期                    | 2017年10月10日 星期二                                                           | 气候 | 白天: 晴<br>夜间: 晴  | 气温 | 21℃ - 27℃ |
| 监理人员动态: 现场巡视          |                                                                           |    | 材料进场、取样见证、合格情况: |    |           |
| 施工方人员动态: 电缆沟回填、组件支架整改 |                                                                           |    |                 |    |           |
| 施工机械动态:               |                                                                           |    |                 |    |           |
| 施工进度情况                | 1. 善厚场地电缆沟回填<br>2. 太平场地组件支架整改                                             |    |                 |    |           |
| 检查发现的问题               | 1. 善厚场地电缆沟回填没有夯实<br>2. 太平场地部分支架螺栓未紧固; 部分扁铁生锈                              |    |                 |    |           |
| 处理措施、意见、结果            | 1. 要求善厚场地施工人员在电缆沟回填过程中务必夯实并报市监理部<br>2. 要求太平场地施工人员对支架逐一排查及整改; 对扁铁生锈部分使用防腐漆 |    |                 |    |           |
| 协调内容或其他               |                                                                           |    |                 |    |           |
| 记录人                   | 郭伟                                                                        |    | 总监签阅            |    |           |